



Kit di aggiornamento Interruttori ABB in gas SF₆ tipo HD4

L'attività di manutenzione eseguita dai tecnici specializzati ABB ha come obiettivo non solo il ripristino delle condizioni di esercizio ma l'aggiornamento del prodotto. Ciò garantisce la certezza di avere il prodotto allineato alla tecnologia più aggiornata con la garanzia di mantenere prestazioni elevate.

Grazie alla conoscenza del prodotto e alla sua storia, ABB ha predisposto dei kit di aggiornamento, costituiti da un assieme di componenti che ritiene fondamentale sostituire a determinati intervalli durante le attività di manutenzione previste e in accordo alla scheda specifica di prodotto.

Tipologia apparecchio	Componenti del sottogruppo	Denominazione Kit	Codice	Cause	
HD4		Dispositivo antipompaggio	1VCF349799R0261	Usura componentistica e degrado per stress meccanico	
	Comando ESH	Minuteria comando	UXAB379699500	Usura dei piccoli componenti nella fase di smontaggio del comando durante l'attività di manutenzione	

Nota

I kit di aggiornamento sono fornibili solo abbinati ad un intervento di manutenzione eseguito dai tecnici specializzati ABB. Si raccomanda di rivolgersi ad ABB per la valutazione della corretta tipologia di kit da fornire. Per motivi di sicurezza si evidenzia che l'impiego di componenti non originali può compromettere la funzionalità e l'affidabilità del prodotto, nonché la sicurezza degli operatori.