



(difetti IQOA del tipo 3U, S - difetti CETU del tipo ZI-1)

Essecuzione, nella zona interessata da cavità al contorno evidenziata dalle prime ispezioni/indagini, di video endoscopia integrative, da realizzarsi secondo una maglia di circa 1.0x1.0m al fine di circoscrivere e definire le caratteristiche geometriche della zona caratterizzata da anomalia (cavità al contorno).  
Inserimento coppie di tubi in pvc per pompaggio successivo, come da schemi indicati (tubi di iniezione, accoppiati a tubi spia per verificare l'avenuto riempimento).

Applicazione rete protettiva pesante in acciaio inox (diam. 5mm maglia 50x50mm), bullonatura radiale con bulloni auto perforanti, L=6.00m, maglia 1.00x1.00m a quinconce, estesa fino a 2.00m circa oltre il perimetro della cavità, sia in senso trasversale che in senso longitudinale.



IN PART OR IN ITS WHOLE, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSNAP PER L'INGH. S.p.A. UNANNO